

CERTIFIKÁT

O PŮVODU, VÝBAVĚ, TECHNICKÉM STAVU MOTOCYKLU A PROVĚŘENÍ PŮVODU V INFORMAČNÍM SYSTÉMU SPOLEČNOSTI CEBIA

Značka	YAMAHA
Model	TDM850
VIN	JYA4TX00000057862
Číslo motoru	4TX-056533
Rok výroby	1999
Barva	stříbrno-žlutá
Číslo ORV	MZ-49-VS
Původ	Holandsko
STK do	--
Najeto	36017
Počet klíčů	2
Příslušenství	záruční knížka, záruční karta
Výbava	std
Prověření původu	CEBIA
Bonusy	Práce na první servisní prohlídce ZDARMA. Nové náplně ZDARMA. Stálá sleva na práci a materiál ve výši 5% Možnost využívání našich servisních středisek v Nové Pace a Praze vždy za stejných kvalitativních a cenových podmínek. Možnost účastnit se na našich slevových a předváděcích akcích. Záruka 24 měsíců. Přihlášení motocyklu ZDARMA.

Tímto certifikátem potvrzujeme, že původ motocyklu byl prověřen v informačním systému provozovaném společností CEBIA spol. s r.o., IČ 18628443, a že ke dni vystavení tohoto certifikátu není motocykl v tomto systému evidován jako odcizený. Na základě výsledků prověření původu motocyklu prohlašujeme, že motocykl nepochází z nelegálních zdrojů, nebyla na něm a na jeho identifikátorech provedena neoprávněná změna a není zatížen nároky třetích stran (leasingová společnost, banka atd.)

Garantujeme, že motocykl prošel komplexními a podrobnými technickými kontrolami a že technický stav motocyklu odpovídá záznamům uvedeným v zápisu o provedených kontrolách (Technický protokol stavu motocyklu), který je součástí tohoto certifikátu (viz druhá strana).

Prohlašujeme, že vědomě nezatajujeme žádné vady motocyklu, které by mohly vést k poruše motocyklu nebo k ohrožení vaší bezpečnosti při užívání motocyklu.

Práva z odpovědnosti za případné vady, které měl motocykl v době převzetí, u nás můžete uplatnit ve lhůtě 24 měsíců ode dne jeho převzetí.

Datum, razítko a podpis předávajícího:

TECHNICKÝ PROTOKOL STAVU MOTOCYKLU

Motocykl: YAMAHA TDM850



PODVOZEK	A / N	Poznámky
Kontrola poškození a deformací rámu	A	bez poškození
Kontrola dotažení šroubových spojů rámu momentovým klíčem	A	
Kontrola vůle a funkčnosti ložisek krku řízení	A	bez vůle
Kontrola vůle hlavních ložisek kyvné vidlice	A	bez vůle
Kontrola vůle ložisek zadního tlumiče	A	bez vůle
Kontrola funkce, těsnosti a poškození předních vidlic	A	plně funkční
Kontrola vůle ložisek kol a jejich funkce	A	bez vůle, opotřebení
Kontrola ráfků/výpletů kol	A	v pořádku, bez poškození
Kontrola pneu a tlaku	A	tlak upraven podle předepsaných hodnot
Kontrola vůle a hlučnosti kardanu	N	
Kontrola napnutí a opotřebení řetězu	A	Řetěz cca 70%, řetězová kola OK, provedeno napnutí
Očištění a promazání řetězu	A	
Kontrola opotřebení, napnutí a očištění řemenu	N	
Kontrola dotažení a deformací řídítek	A	OK, bez poškození
Kontrola stavu páček a ovladačů	A	OK
Kontrola a nastavení vůle páčky spojky	A	nastaveno
Kontrola a nastavení vůle lanek plynu	A	nastaveno
BRZDOVÁ SOUSTAVA	A / N	Poznámky
Stav brzdového obložení přední	A	cca 80%
Stav brzdového obložení zadní	A	cca 50%
Kontrola brzdové kapaliny	A	nová brzdová kapalina P+Z
Kontrola stavu brzdových hadic	A	v pořádku
Kontrola bowdenu zadní brzdy	N	
Nastavení vůle bubnové brzdy	N	
MOTOR	A / N	Poznámky
Výměna motorového oleje a filtru	A	Nový olej BEL-RAY EXP, olejový filtr
Kontrola, doplnění nebo výměna oleje převodovky	N	
Kontrola úniku oleje a netěsností	A	bez netěsností
Kontrola dotažení šroubových spojů na motoru	A	dotaženo momentovým klíčem
Kontrola a seřízení ventilových vůlí	N	servisní interval na 40tis.
Kontrola opotřebení rozvodového řetězu	N	servisní interval na 40tis
Kontrola komprese válců	N	
Kontrola stavu vzduchového filtru	A	vyčištěn, jinak OK
Kontrola stavu palivového filtru	A	čistý
Kontrola, seřízení podtlaků karburátorů	N	
Kontrola vedení benzínu	A	bez netěsností
Kontrola kvality a množství chladící kapaliny	A	Dolita kapalina, celkově nemrznoucí do -32st.C
Kontrola funkčnosti ventilátoru	A	plně funkční
Kontrola těsnosti chladícího systému	A	vše OK
ELEKTRICKÁ SOUSTAVA	A / N	Poznámky
Kontrola zapalovacích svíček	A	bez zjevného poškození
Kontrola koncovek svíček a vysokonapěťových kabelů	A	OK
Kontrola dobíjení	A	OK
Kontrola akumulátoru	A	provedeno dobítí, pravidelná údržba
Kontrola pojistek	A	OK, doplněny náhradní
Kontrola osvětlení	A	OK

Vystavil: David Adámek, hlavní servisní technik